





(Melakukan pengecekan pada port printer evolusi pembuatan sim)



(Melakukan Tes Lensa Kamera)



(Melakukan percobaan untuk melakukan test printer)



(Menyusun ulang kabel koneksi dari komputer ke printer)

### C. DOKUMENTASI FOTO KEGIATAN PENGECEKAN DAN SUPERVISI OLEH PPK



(Melakukan pengecekan fungsi semua perangkat dan aplikasi SIM di damping)



(Petugas Operator memberitahukan kendala pada saat cetak SIM kepada Teknisi dan PPK)



(Kendala ada pada printer dikarenakan petugas Operator baru dan belum paham cara penggantian ribbon tidak pernah di lakukan cleaning menggunakan kartu clean yg tersedia pada saat penggantian ribbon baru)



(Memberikan sosialisasi tentang agar melakukan penggantian ribbon dengan benar agar operasional dapat berjalan dengan lancar)