

DOKUMENTASI PEKERJAAN JASA HARWAT SATPAS POLRES LAMPUNG BARAT

POLDA : LAMPUNG

KODE SATPAS : 2530

NAMA SATPAS : POLRES LAMPUNG BARAT

A. INFORMASI KEGIATAN

Lokasi : Pelayanan SIM Polres Lampung Barat

Tanggal : 16 February 2026

B. DOKUMENTASI FOTO KEGIATAN

Berikut dokumentasi kegiatan:




(Gedung Lokasi Pelayanan SIM Lampung Barat)



(Melakukan Pengecekan Ruang Uji Teori Bersama Personil Lantas Polres Lampung Barat)



(Membersihkan dan melakukan pengecekan pada setiap CPU dan Monitor)



(Melakukan Pengecekan Pada Komputer Identifikasi)



(Melakukan Pembersihan Pada Area Port pada CPU)



(Melakukan pengecekan pada komputer cetak sim)



(Membersihkan Kamera Foto Pembuatan SIM)



(Melakukan Pembersihan dan penataan ulang pada layar monitor dan keyboard)



(Pengecekan Bersama personil lintas lampung barat pada komputer cetak sim)



(Melakukan pengecekan performance pada Komputer)



(Pembersihan pada area belakang dan penataan ulang area komputer)



(Melakukan pengecekan konfigurasi pada aplikasi SIM)

C. DOKUMENTASI FOTO KEGIATAN PENGECEKAN DAN SUPERVISI OLEH PPK



(Bertemu dengan jajaran satlantas polres lampung barat)



(Petugas Operator memberitahukan kendala pada saat cetak SIM kepada Teknisi dan PPK Pada saat melakukan supervisi)