

DOKUMENTASI PEKERJAAN JASA HARWAT SATPAS POLRES LAMPUNG SELATAN

POLDA : LAMPUNG

KODE SATPAS : 2527

NAMA SATPAS : POLRES LAMPUNG SELATAN

A. INFORMASI KEGIATAN

Lokasi : Pelayanan SIM Polres Lampung Selatan

Tanggal : 25 Februari 2026

B. DOKUMENTASI FOTO KEGIATAN

Berikut dokumentasi kegiatan:



(Melakukan Pengecekan IP secara manual)



(Membersihkan dan melakukan pengecekan kamera printer cetak SIM)



(Memastikan aplikasi sim berjalan dengan normal)



(Menunjukkan kepada operator bahwasanya aplikasi sim berjalan dengan normal)



(Melakukan pengecekan komputer identifikasi)



(Pengecekan area komputer identifikasi)




(Membersihkan dan melakukan kalibrasi signature pad)



(Membersihkan dan melakukan kalibrasi fingerprint scanner)



(Melakukan pengecekan dan memastikan aplikasi Biocapture menggunakan versi terbaru)



(Melakukan pengecekan performance pada Server Media E-AVIS)



(Melakukan pengecekan konfigurasi pada aplikasi Ujian SIM)

C. DOKUMENTASI FOTO KEGIATAN PENGECEKAN DAN SUPERVISI OLEH PPK



(Melakukan pengecekan fungsi semua perangkat dan aplikasi SIM di damping oleh PPK dan Operator SIM)



(Petugas Operator memberitahukan kendala pada saat cetak SIM kepada Teknisi dan PPK Pada saat melakukan supervisi)



(Kendala ada pada printer dikarenakan petugas Operator baru dan belum paham cara penggantian ribbon tidak pernah di lakukan cleaning menggunakan kartu clean yg tersedia pada saat penggantian ribbon baru)



(Memberikan sosialisasi tentang cara melakukan penggantian ribbon dengan benar agar operasional dapat berjalan dengan lancar)



PPK Memberikan arahan kepada petugas Operator dan Baur SIM agar segera melporkan kepda Teknisi yang bertugas jika terjadi kendala pada perangkat komputer dan jaringan di SATPAS untuk menjaga agar pelayanan publik tetap berjalan dengan optimal.