

DOKUMENTASI PEKERJAAN JASA HARWAT SATPAS POLRES TANGGAMUS

POLDA : LAMPUNG

KODE SATPAS : 2531

NAMA SATPAS : POLRES TANGGAMUS

A. INFORMASI KEGIATAN

Lokasi : Pelayanan SIM Polres Tanggamus

Tanggal : 9 Maret 2026

B. DOKUMENTASI FOTO KEGIATAN

Berikut dokumentasi kegiatan:



(Melakukan pengecekan pada komputer ujian sim)



(Membersihkan dan melakukan pengecekan adaptor printer cetak SIM)



(Membersihkan dan melakukan pengecekan pada setiap port switch/hub)



(Melakukan pengecekan pada komputer identifikasi)



(Koordinasi bersama anggota satlantas polres tanggamus)



(Melakukan uji cetak sim)

C. DOKUMENTASI FOTO KEGIATAN PENGECEKAN DAN SUPERVISI OLEH PPK



(Melakukan pengecekan fungsi semua perangkat dan aplikasi SIM di damping oleh PPK dan Operator SIM)



(Petugas Operator memberitahukan kendala pada saat cetak SIM kepada Teknisi dan PPK Pada saat melakukan supervisi)



(Kendala ada pada printer dikarenakan petugas Operator baru dan belum paham cara penggantian ribbon tidak pernah di lakukan cleaning menggunakan kartu clean yg tersedia pada saat penggantian ribbon baru)



(Memberikan sosialisasi tentang cara melakukan penggantian ribbon dengan benar agar operasional dapat berjalan dengan lancar)